



O gură de canal cu probleme

Categorie: Actualitate Publicat: Duminică, 13 Octombrie 2019 09:06 Scris de Emilian Mirea Accesări: 537

Pe Calea Unirii din Craiova, în dreptul nr. 99, se află o gură de canal care pune probleme de siguranță pentru cetățenii care trec pe acolo.



Baza gurii de canal este deformată (îndoită), semn că peste ea a trecut o mașină de mare tonaj și, din acest motiv, capacul nu se mai închide etanș, astfel că, dacă un trecător calcă pe marginea stângă a capacului (pe sensul de mers), acesta poate să basculeze, iar respectivul să ajungă în canal, cu răni serioase.

În urmă cu două zile, chiar s-a întâmplat un accident de acest fel: o mamă, ținându-și fetița ei de mână, au trecut pe acolo, iar cea mică a călcat exact pe marginea capacului, care a basculat și i-a prins piciorul înăuntru. Fetița a început să țipe ca din gură de șarpe dar, din fericire, nu s-a întâmplat nimic grav: mama i-a scos piciorul de acolo, în schimb, s-a ales cu câteva zgârieturi.

O gură de canal cu probleme

Categorie: Actualitate Publicat: Duminică, 13 Octombrie 2019 09:06 Scris de Emilian Mirea Accesări: 537

Încă un amănunt: **pe lângă baza gurii de canal, trotuarul e spart și pansat cu pietre de pavaj**, pentru a nu fi o sursă de pericol în plus, mai ales pentru copii, dar nu se știe niciodată, de vreme ce întreg ansamblul e șubred.

Se cuvine, deci, ca responsabilă cu aceste guri de canal – **Compania de Apă Craiova, să remedieze această gură de canal avariată, pentru a nu mai prezenta un pericol pentru trecători.**